

# L'action de Vulcan sur un four à pain

## Détails de l'installation

Site : Un magasin d'alimentation  
de l'enseigne metro

Québec, Canada

Modèle :  Vulcan 5000

Zone de traitement : Le four à pain

Problème : Réparations fréquentes et  
nécessité d'un entretien  
manuel

Installé par : Gestion L.B. Inc



## Le four à pain, avant l'installation de Vulcan.

Les dépôts calcaires ont été nettoyés et  
Vulcan 5000 a été installé.



## L'effet Vulcan

Après 6 mois d'utilisation de Vulcan, l'entreprise n'a  
constaté qu'une très faible formation de calcaire.

